

## DESCRIPTION DE POSTE

---

**TITRE DU POSTE : Soudeur – acier inoxydable CIMME**

**DÉPARTEMENT : Production**

**SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE : Contremaîtres de production**

### **Sommaire de la fonction**

Sous la supervision du contremaître de production, l'employé a la responsabilité de souder les différentes pièces composant les appareils commerciaux et industriels de chauffage, ventilation et climatisation, de la structure générale jusqu'aux pièces de finition.

### **Description des principales responsabilités**

À cet effet, il doit notamment :

- Assembler et souder au MIG les bases d'appareils de ventilation industriels;
- Souder au Mig des structures de centrales d'air en acier épais (gage ¼ et ½);
- Souder les bassins et échangeurs en acier inoxydable;
- L'employé peut être appelé à travailler dans d'autres départements temporairement;
- Toutes autres tâches connexes.

### **Formation**

- DEP en soudure;
- Détenir la carte W47 un atout (devra être certifié à l'interne CW).

### **Expérience et connaissances**

- Maîtrise de la lecture de plans.

### **Compétences**

- Rigueur et précision;
- Initiative et jugement;
- Aptitude au travail d'équipe;
- Flexibilité au niveau des tâches.

### **Connaissances linguistiques**

- Français fonctionnel.

*Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte*

Rédigé le : 19 décembre 2018